



型号: GM89

高能电力监测仪 使用说明书



说明书版本号: GM89-CH-00

-1-

(5) 测量电源电压

在测量模式下通过按“▲”或“▼”键切换到电压监测界面（如图5）：测量显示范围180~260V。



图4



图5

(6) 测量设备功率

在测量模式下通过按“▲”或“▼”键切换到功率监测界面（如图6）。测量显示范围1~3520W

(7) 测量用电量对应的CO₂排放量

在测量模式下通过按“▲”或“▼”键切换到CO₂显示界面（如图7）：测量显示范围0.00~9999kg。



图6




图7

(8) 过载功率上限设定

开机，并在功率显示状态下长按“设置”按键3秒可以进入“设置过载功率”上限，不能设置超过“3520W”否则显示“Err”，如图8和9所示。通过“确认”按键设置千百十位，通过“▲”或“▼”按键设置数值，最后按“确认”按键退出此状态。



图8



图9

一、介绍

真正16A版本微型电力监测仪产品。标准16A国标插孔设计，不用再转接任何转接插头即可测量16A电器功率。专用的电能计量芯片，配合高精密的电流传感器及LCD显示器，实现对用电设备全面监控。

二、安全须知

- 本产品插在供电插座中，用电器再插在本产品上即可实现对用电器的参数测量。可检测用电器的工作电压、电流、功率等参数，使得用户对电器的运行情况、耗能一目了然。
- 使用仪器以前应先检查外壳，外壳是否有断裂或缺少塑料件，特别接头周围的绝缘，如果仪器外表已经损坏，请勿使用。
- 如果仪器工作不正常，应把仪器送去指定点维修。
- 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或粉尘附近使用测试仪，避免放置在潮湿或有水的地方。
- 本产品所带的用电器负载功率不得超过本产品的额定功率为3520W
- 请勿擅自打开产品，更不可带电拆机查看。

三、操作说明

1、仪表开/关机

将仪表直接插入供电插座中并接通电源，仪表即可开机工作；断开电源，仪表即关机。

2、背光灯设置功能

在“电流”显示界面，长按“设置”按键2秒进入背光灯设置界面。进入后界面显示“LED”，并且“开或关”在闪烁（如图1），此时我们可以通过短按“向上”或者“向下”按键来选择“开”或“关”，选择好后短按“确认”键退出设置。如果选择“关”，则仪表10秒内无任何按键操作背光灯将自动熄灭（出厂默认设置）；如果选择“开”，则背光灯常亮。

-2-



图1

3、测量及操作

(1) 测量模式

在测量模式下，通过按“▲”或“▼”键可以自由查看用电器的工作电流、电压、功率、耗电量、CO₂排放和功率因数等，按“▲”键，查看顺序为：功率→电流→电压→频率→累计时间→电量→CO₂排放→功率因数；按“▼”键，查看顺序相反。

(2) 查看当前用电量

电量监测界面（如图2）测量显示范围0.00~9999KWh，测量的电量值自动保存，即使长时间断电，累计测量的数值也不会丢失。

*累计电量和累计时间清除：分别将仪表切换到累计电量和累计时间界面，按住“设置”键3秒，累计的电量和累计时间闪烁，按“确认”键即可清零。

(3) 测量设备工作电流

在测量模式下通过按“▲”或“▼”键切换到电流监测界面（如图3），测量显示范围0.00~16.00A。

(1A以内显示mA)



图2



图3

(4) 测量设备功率因数

在测量模式下通过按“▲”或“▼”键切换到功率因数监测界面（如图4）：测量显示范围0.000~1.000。

-3-

2、LCD显示如图11。



图11

七、技术参数

额定电压	220V 50Hz
可测量范围	180.0V~260.0V
额定电流	16A
可测量范围	0.000A~16A
最大功率	3520W
可测量范围	0.1W~3520W
电量可测量范围	0.000~9999KWh
功率因数	0.001~1.000
CO ₂ 排量可测量范围	0.000~9999kg
精度	1.0级
常数	6400imp/kWh
功耗	<1W
工作温度	0~45°C
存储温度	-20~60°C
背光功能	开/关可设置
产品尺寸	319.5 * 60 * 42mm
电线长	150mm
线径	10.5mm

特别声明：

我公司保留对产品设计与说明书内容更改的权利，若有变更，恕不另行通知！



图10

-4-

-5-

-6-

